

DYE CHECK® REMOVER 1-3

Remover / Limpiador Removedor

Descripción

- **PROCYON DYE CHECK REMOVER** es un solvente de acción rápida para retirar grasa, óxido, arenilla y otros contaminantes antes de la prueba; así como para retirar el exceso de **"PROCYON DYE CHECK PENETRANT"** en la superficie a ser examinadas

Usos

- Producto para desengrasado de metales y mecanismos metálicos.
- Remueve grasas, aceites, resinas y hollín.
- Para uso industrial o automotriz.
- No es corrosivo, limpia sin riesgo de abrasión a metales sensibles, plásticos, la mayoría de elastómetros y barnices epoxifenólicos.

Compatibilidad

- | | | | |
|----------------------|-----------|-------------------|-----------|
| ■ Acero comercial: | Excelente | ■ PVC: | Excelente |
| ■ Acero inoxidable: | Excelente | ■ Polietileno LD: | Excelente |
| ■ Acero austenítico: | Excelente | ■ Polietileno HD: | Excelente |
| ■ Cobre: | Excelente | ■ Polipropileno: | Excelente |
| ■ Titaneo: | Excelente | | |
| ■ Bronce: | Excelente | | |
| ■ Cerámica: | Bueno | | |
| ■ Aluminio: | Excelente | | |
| ■ Butyl: | Bueno | | |
| ■ Teflon: | Excelente | | |

Instrucciones de Uso

- Agite Antes de usar. Aplique el producto **"PROCYON DYE CHECK REMOVER"** de manera uniforme sobre la superficie a limpiar a una distancia entre 10 a 15 cm.
- Frote el área con ayuda de un paño presaturado hasta que la superficie quede libre de impurezas.
- Una vez limpia la superficie, aplique **"PROCYON DYE CHECK PENETRANT"**.
- Transcurrido 10 minutos, retirar el exceso utilizando el limpiador **"PROCYON DYE CHECK REMOVER"** con un paño pre presaturado hasta dejar la superficie totalmente limpia. Tenga cuidado de no quitar el penetrante **"PROCYON DYE CHECK PENETRANT"**.
- Depositado en los defectos al momento de realizar la limpieza.
- Dejar secar completamente y aplicar **"PROCYON DYE CHECK DEVELOPER"**

Recomendaciones

- La prueba de inspección con líquidos penetrantes PROCYON DYE CHECK no debe realizarse a temperaturas superiores a las ambientales (max 50° C).
- Contiene solventes libre de sustancias cloradas.
- Usar con adecuada ventilación.
- Evitar contactos prolongados con la piel, o continuas inhalaciones de los vapores. Usar equipos de protección personal (EPPs).
- Si hay contacto con los ojos o la piel lavar durante 15 minutos.
- Contenido bajo presión, no exponer al fuego ni a temperaturas superiores de 50° C.



Propiedades Químicas y Físicas

Propiedad	Resultado
Estado físico:	Líquido traslúcido
Olor:	Hidrocarburos
Densidad relativa:	0.70 (a 25°C)
pH	7 (N/A)
Punto inicial de ebullición:	35 °C
Punto de inflamación:	Inflamable (N/D)
Salubilidad en agua:	Insoluble
Salubilidad en hidrocarburos:	Soluble
Porcentaje volátil:	100%
Porcentaje en peso de sólidos:	0%
Residuo a 100 °C 30 minutos:	0%
Sulturo ASTM D-179 del residuo	Inaplicable
Cloruro ASTM D-808 del residuo	Inaplicable

Presentación

- | | |
|------------|------------------|
| ■ N° PARTE | PRESENTACIÓN |
| DYE1-3 | Aerosol x 14 oz. |